

# SICHERHEITSDATENBLATT

# Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator

Handelsname oder KaVo Spray 2112

Bezeichnung des Gemischs

Registrierungsnummer

Produktregistrierungsnummer Nicht verfügbar.

Produktverwendung berufsmäßige Verwendung UVP-Nr.: 0.411.9630: 0.411.9640 09-November-2011

Datum der ersten

**Ausgabe** 

1,0

Versionsnummer

Datum der Überarbeitung 09-November-2011

Datum der Überarbeitung

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Ermittelte** Nicht verfügbar.

Verwendungszwecke

Verwendungszwecke, von keine bekannt.

denen abgeraten wird

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Firmenname** Kaltenbach & Voigt GmbH

**Anschrift** Bismarckring 39

D-88400 Biberach

Deutschland

Telefonnummer +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 1488 Peter Fischer **Ansprechpartner** 

+49 (0) 175 30 57725 Telefonnummer E-mail peter.fischer@bayer.com +49 (0) 7351 56 4000 Notrufnummer

#### Abschnitt 2: Mögliche Gefahren

#### Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Die Mischung wurde auf ihre physischen, gesundheitlichen und Umweltgefahren bewertet und/oder getestet. Es gilt die nachfolgende Einstufung.

#### Einstufung gemäß der Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG in der geänderten Fassung

**Klassifikation** F+:R12

Der Volltext für alle R-Sätze wird in Abschnitt 16 angegebenen.

Gefahrenübersicht

Physikalische Gefahren Hochentzündlich.

Gesundheitsgefahren Das Produkt ist für gesundheitliche Gefahren nicht klassifiziert.

Umweltgefahren Das Produkt ist für Umweltgefahren nicht klassifiziert.

Besondere Gefahren Hochentzündlich. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

Hauptsymptome Nicht verfügbar.

Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß der Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EWG in der geänderten Fassung

Enthält: Butane (< 0,1 % Butadiene), Isobutane (< 0,1% Butadiene), PROPAN



Hochentzündlich

R-Sätze R12 Hochentzündlich.

**S-Sätze** S9 Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

S16 Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen. S23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

S60 Dieses Material und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen.

# Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### Gemisch

**Allgemeine Information** 

Butane (< 0,1 % Butadiene)		%	CAS-Nr. / EG-Nr.	REACH Registrierungs-Nr	Index Nr.	Hinweise
			106-97-8 203-448-7	-	601-004-00-0	#
Einstufung:	F+;R12					
Isobutane (< 0,1% Butadiene)			75-28-5 200-857-2	-	601-004-00-0	#
Einstufung:	F+;R12					
PROPAN			74-98-6 200-827-9	-	601-003-00-5	#
Einstufung:	F+;R12					

<sup>#:</sup> Für diese Substanz gibt es Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz.

Bemerkungen zur Der vo

Der volle Text für alle R-Sätze ist aus Abschnitt 16 des SDB ersichtlich.

Zusammensetzung

## Abschnitt 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Einatmen An die frische Luft bringen. Bei Atemnot kann Sauerstoff erforderlich sein. Einen Arzt rufen, falls

Symptome auftreten oder anhalten sollten.

**Hautkontakt** Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

Augenkontakt Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Ggf. Kontaktlinsen herausnehmen, wenn

dies einfach möglich ist. Mit dem Auswaschen fortfahren. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn sich

Reizung entwickelt und anhält.

Verschlucken Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Ärztliche Hilfe hinzuziehen, wenn

sich Reizung entwickelt und anhält.

Wichtigste akute und verzögert

auftretende Symptome und

Wirkungen

Nicht verfügbar.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder

Spezialbehandlung

Nicht verfügbar.

## Abschnitt 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

## Löschmittel

Geeignete Löschmittel Wassersprühstrahl, Schaum, Löschpulver oder CO2.

Ungeeignete Löschmittel Keinen Wasservollstrahl verwenden.

# Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstungen für die Brandbekämpfung Feuerwehrpersonal muss Standardschutzausrüstung tragen, einschließlich flammhemmende Mäntel, Helme mit Gesichtsschutz, Handschuhe, Gummistiefel und schwere Atemschutzgeräte in

geschlossenen Räumen.

Spezielle

Brandbekämpfungs-

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

maßnahmen Besondere Brand- und

Der unter Druck stehende Behälter kann explodieren, wenn er Hitze oder Feuer ausgesetzt wird.

Behälter in der Nähe des Feuers müssen sofort entfernt oder mit Wasser gekühlt werden.

Explosionsgefahren

PBT: Persistente, bioakkumulierbare und toxische Substanz. vPvB: Sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanz.

## Abschnitt 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Nicht für Notfälle geschultes Personal

Unnötiges Personal fernhalten. Beschädigte Behälter oder ausgetretenes Material nur berühren, wenn geeignete Schutzkleidung getragen wird. Entgegen der Windrichtung aufhalten. Nicht in tiefer gelegene Bereiche begeben. Geschlossene Räume vor dem Betreten lüften.

Notfallhelfer

Unnötiges Personal fernhalten. Empfohlenen persönlichen Schutz verwenden, siehe Abschnitt 8 im SDB.

Umweltschutzmaßnahmen

Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Beim Eindringen größerer Mengen in die Kanalisation oder Gewässer, die örtlichen zuständigen Stellen benachrichtigen. Eindringen in die Kanalisation, den Boden oder Wasserwege vermeiden.

Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Siehe anliegende Sicherheitsdatenblätter und/oder Gebrauchsanweisung. Alle Zündquellen BESEITIGEN (Rauchen verboten, keine Fackeln, Funken oder Flammen in unmittelbarer Nähe). Brennbare Stoffe (Holz, Papier, Öl usw.) von dem ausgetreten Material fernhalten. Das Leck abdichten, soweit dies ohne Gefahr möglich ist. Falls das Leck nicht repariert werden kann, so ist die Gasflasche in einen sicheren und offenen Bereich zu bringen. Ein nichtbrennbares Material wie z.B. Vermiculit, Sand oder Erde benutzen, um das Produkt aufzusaugen und es für die spätere Entsorgung in einem Behälter zu lagern. Nach dem Entfernen des Produkts den Bereich mit Wasser spülen.

Kleine Austrittsmengen: Mit saugfähigem Material (z.B. Lappen, Vlies) aufwischen. Oberflächen gründlich reinigen, um Kontaminationsrückstände zu entfernen.

Verweis auf andere Abschnitte

Bezüglich persönlicher Schutzausrüstung Punkt 8 des SDB beachten. Bei der Entsorgung Punkt 13 des SDB beachten.

## **Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung**

Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Druckbehälter: Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Während des Gebrauchs nicht rauchen oder erst nach vollständigem Trocknen der besprühten Oberfläche. Kann sich an offenen Flammen entzünden. Keine Schneid-, Schweiß-, Löt-, Bohr- oder Schleifarbeiten am Behälter durchführen, und Behälter nicht Hitze, Feuer, Funken oder anderen Entzündungsquellen aussetzen. Beim Befördern der Substanz die Behälter erden und verbinden. Bei fehlendem oder defektem Sprühknopf nicht verwenden. Leere Behälter nicht wieder verwenden. Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Nur in gut gelüfteten Bereichen

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Aerosol der Klasse 1.

Der Inhalt steht unter Druck. Keinesfalls Hitze aussetzen oder bei Temperaturen über 49°C lagern (Explosionsgefahr). Nicht durchstechen, verbrennen oder zusammenquetschen. Handhabung oder Lagerung dieses Materials in der Nähe offenen Feuers, Hitze oder Entzündungsquellen vermeiden. Nicht über längere Zeiträume dem Sonnenlicht aussetzen. Kühl lagern An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

#### Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

verwenden. Längeren Kontakt vermeiden.

#### Zu überwachende Parameter

#### Expositionsgrenzwerte

**DNEL** 

Deutschland. DFG-MAK Liste (empfohlene Arbeitsplatzgrenzwerte). Kommission zur Untersuchung gesundheitlicher Gefahren durch chemische Verbindungen im Arbeitsbereich (DFG)

Komponenten	Тур	Wert	
Isobutane (< 0,1% Butadiene) (75-28-5)	TWA	1000 ppm	
, , ,		2400 mg/m3	
Deutschland. TRGS 900, Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz			
Komponenten	Тур	Wert	
Butane (< 0,1 % Butadiene) (106-97-8)	AGW	1000 ppm	
,		2400 mg/m3	

Komponenten	Тур	Wert
Butane (< 0,1 % Butadiene) (106-97-8)	AGW	1000 ppm
,		2400 mg/m3
Isobutane (< 0,1%	AGW	2400 mg/m3
Butadiene) (75-28-5)		
		1000 ppm
PROPAN (74-98-6)	AGW	1000 ppm
		1800 mg/m3
pfohlene erwachungsverfahren	Standardüberwachungsverfahren befolgen.	

Materialname: KaVo Spray 2112 SDS GERMANY

Nicht verfügbar.

**PNEC** Nicht verfügbar.

## Begrenzung und Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Gute allgemeine Lüftung (gewöhnlich 10 Luftwechsel pro Stunde). Lüftungsgrad muss an die Bedingungen angepasst werden. Gegebenenfalls Prozesskammern, örtliche Abluftsysteme oder andere bauliche Maßnahmen zur Kontrolle der Konzentrationen in der Luft einsetzen, um diese unterhalb der empfohlenen Belastungsgrenzen zu halten. Wenn keine Expositionsgrenzen festgesetzt wurden, die Konzentrationen in der Luft auf einem akzeptierbaren Niveau halten. Angemessenes allgemeines und örtliches Abluftsystem bereitstellen.

#### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

**Allgemeine Information** Nicht verfügbar.

Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

Hautschutz

- Handschutz Schutzhandschuhe tragen. Nitrilgummi. Latexhandschuhe.

- Sonstiges Persönliche Schutzausrüstung muss in Übereinstimmung mit den geltenden CEN-Normen und

nach Absprache mit dem Lieferanten für persönliche Schutzausrüstung gewählt werden.

**Atemschutz** Einen Pressluftatmer immer dann verwenden, wenn die Möglichkeit eines unkontrollierten

Austretens besteht, das Ausmaß der Exposition nicht bekannt ist oder in Situationen, unter denen

luftfilternde Atemschutzgeräte keinen ausreichenden Schutz bieten.

Thermische Gefahren Nicht verfügbar.

Hygienemaßnahmen Bei der Arbeit nicht rauchen. Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen

sind zu beachten.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Bei Freisetzung großer Mengen muss immer der Umweltschutzbeauftragte benachrichtigt werden.

## Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

#### Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand Flüssigkeit. **Form** Aerosol Farbe Hellgelb. Geruchlos Geruch Nicht verfügbar. Geruchsschwelle

pH-Wert Nicht anwendbar. Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Nicht verfügbar. Siedepunkt, anfänglicher

Siedepunkt, und Siedebereich

Nicht verfügbar.

-80 °C (-112 °F) **Flammpunkt** Nicht anwendbar. Selbstentzündungstemp. Entzündbarkeit (Feststoff, Nicht verfügbar.

Gas)

**Explosionsgrenze - untere** 1,8 %

(%)

**Explosionsgrenze - obere** 

11,2 %

Oxidierende Eigenschaften Nicht anwendbar. **Explosive Eigenschaften** Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. **Explosionsgrenze** 4,2 Bar @ 20 °C Dampfdruck **Dampfdichte** Nicht anwendbar. Nicht anwendbar. Verdampfungsgeschw. Zündtemperatur > 350 °C (> 662 °F)

#### Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

**Relative Dichte** Nicht verfügbar. **Dichte** 0,853 g/ml @ 20 °C Löslichkeit (in Wasser) Nicht verfügbar. Verteilungskoeffizient Nicht verfügbar.

(n-Oktanol/Wasser)

Zersetzungstemperatur Nicht verfügbar.

Materialname: KaVo Spray 2112 0.411.9630; 0.411.9640 Versionsnummer: 1,0 Datum der Überarbeitung: 09-November-2011 Druckdatum: 09-November-2011 Viskosität Nicht verfügbar.

**VOC (Gewicht %)** 84,46 %

Prozentanteil flüchtiger

Bestandteile

Nicht verfügbar.

Sonstige Angaben Keine relevanten weiteren Daten verfügbar.

# Abschnitt 10: Stabilität und Reaktivität

Chemische Stabilität Entzündungsgefahr

Zu vermeidende Bedingungen Hitze, Flammen und Funken. Sprühdosen sind bei Temperaturen über 50°C instabil.

Unverträgliche Materialien Nicht mit anderen Chemikalien mischen.

Gefährliche Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.

Zersetzungsprodukte

# **Abschnitt 11: Toxikologische Angaben**

#### Angaben zu wahrscheinlichen Expositionswegen

Verschlucken Steht nicht zur Verfügung.

**Einatmen** Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

HautkontaktSteht nicht zur Verfügung.AugenkontaktSteht nicht zur Verfügung.

Symptome Nicht verfügbar.

#### Angaben zu toxikologischen Wirkungen

# Komponenten Testergebnisse

Isobutane (< 0,1% Butadiene) (75-28-5)

Akut Einatmen LC50 Maus: 52 mg/l 1 Stunden

Ätz/Reizwirkung auf die

Haut

Anhaltender oder wiederholter Kontakt kann zu Trockenheit, Rissen und Reizung führen.

Ätz/Reizwirkung auf die

Augen

Kann die Augen reizen.

Sensibilisierung der

Atemwege

Steht nicht zur Verfügung.

Sensibilisierung der HautSteht nicht zur Verfügung.KanzerogenitätSteht nicht zur Verfügung.ErbgutveränderndSteht nicht zur Verfügung.ReproduktionstoxizitätSteht nicht zur Verfügung.SpezifischeSteht nicht zur Verfügung.

zielorgan-toxizität (einmalige exposition)

**Spezifische** Steht nicht zur Verfügung.

Organ-Toxizität nach wiederholter Exposition

**Aspirationsgefahr** Steht nicht zur Verfügung.

Gemischbezogene gegenüber stoffbezogenen Angaben

Nicht verfügbar.

Sonstige Angaben Nicht verfügbar.

# Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

Ökotoxizität:Es liegen keine Daten über die Ökotoxizität des Produktes vor.Persistenz undEs liegen keine Daten über die Abbaubarkeit des Produktes vor.

Abbaubarkeit

BioakkumulationspotenzialNicht verfügbar.MobilitätNicht verfügbar.Verteilung in der Umwelt -Nicht verfügbar.

Verteilungskoeffizient

Mobilität im BodenNicht verfügbar.Ergebnisse der PBT-Nicht verfügbar.

und

vPvB-Beurteilung

Andere schädliche Nicht verfügbar.

Wirkungen

## **Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung**

Verfahren der Abfallbehandlung

**Restabfall** Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen. Ableitung in den Boden

oder in Wasserwege vermeiden.

Verunreinigtes Verpackungsmaterial Leere Behälter einer anerkannten Abfallentsorgungsanlage zuführen zwecks Wiedergewinnung

oder Entsorgung. Leere Behälter nicht wieder verwenden.

EU Abfallcode Die Abfallschlüsselnummer soll in Absprache mit dem Erzeuger, dem Hersteller und dem

Entsorger festgelegt werden.

Entsorgungsmethoden /

Informationen

Der Inhalt steht unter Druck. Nicht durchstechen, verbrennen oder zusammenquetschen. Dieses

Material und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Muß in einer

Verbrennungsanlage, die die dafür notwendigen Genehmigungen von den zuständigen Behörden besitzt, verbrannt werden. Nicht in die Kanalisation, Wasserwege oder den Boden gelangen lassen. Bei der Entsorgung alle massgebenden gesetzlichen Bestimmungen beachten.

## **Abschnitt 14: Angaben zum Transport**

**ADR** 

UN-Nummer UN1950

Ordnungsgemäße DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

**UN-Versandbezeichnung** 

Transportgefahrenklassen 2.1
Nebenklasse(n) Umweltgefahren No
Tunnelbeschränkungscode D
Etiketten erforderlich 2.1

Besondere Nicht verfügbar.

Vorsichtsmaßnahmen für

den Verwender

IATA

UN-Nummer UN1950

Ordnungsgemäße DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

Versandbezeichnung

Gefahrklasse 2.1

Untergeordnete 6.1(PGIII)

Gefahrklasse

Etiketten erforderlich 2.1 Verpackungsausnahmen 306 Keine Bulkverpackung Keine. Bulkverpackung Keine.

**IMDG** 

UN-Nummer 1950

Ordnungsgemäße DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar

Versandbezeichnung

Gefahrklasse 2

#### **Abschnitt 15: Rechtsvorschriften**

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch EU-Verordnungen

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang I

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 2037/2000 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, Anhang II

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 über persistente organische Schadstoffe, Anhang I

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 1

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 2

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang I, Teil 3

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 689/2008 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien, Anhang V

Nicht eingetragen.

# ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION 2000/479/EG über den Aufbau eines Europäischen Schadstoffemissionsregisters (EPER)

Nicht eingetragen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Artikel 59(1). Kandidatenliste

Nicht eingetragen.

Andere Verordnungen Das Produkt ist nach EG-Richtlinien oder den jeweiligen nationalen Gesetzen eingestuft und

gekennzeichnet. Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Verordnung (EG)

Nr. 1907/2006.

Nationale Verordnungen Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Auch

nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen.

Stoffsicherheitsbeurteilung

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

Nationale Verordnungen

Störfallverordnung Anhang I Nr. 11
TA Luft 5.2.5 ges. C

Wassergefährdungsklasse (WGK)

VwVws WGK1

# **Abschnitt 16: Sonstige Angaben**

Liste der AbkürzungenNicht verfügbar.ReferenzenNicht verfügbar.Informationen überNicht verfügbar.

Evaluierungsmethode für die Einstufung eines Gemisches

Wortlaut für die R-Sätze im

Abschnitt 2 und 3

R12 Hochentzündlich.

Angaben zur RevisionNicht verfügbar.SchulungsinformationenNicht verfügbar.

Haftungsausschluss Die Angaben in diesem Datenblatt entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand.

Ausgabedatum09-November-2011Datum der Überarbeitung09-November-2011Druckdatum09-November-2011